

**MARCO CAR, s.r.o.**Popradská 88
040 11 Košice**PEUGEOT**DIČ : 2020488899
IČO : 31725929
IČ DPH : SK2020488899

Okresný súd Košice I, oddíl. Sro, vložka 7727/V

Účet : 4006006209 / 7500 ČSOB Košice

IBAN : SK56 7500 0000 0040 0600 6209

BIC : CEKOSKBX

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 38011144 Variabilný symbol : 38011144	SR Odberteľ : Mestská časť Košice-Sever
Objednávka : KS : 0308 Stredisko : Zákazka : BO556	Festivalové nám. 2 041 70 Košice DIČ : IČO : 00691135 IČ DPH :
Prijemca :	Dátum vystavenia : 24.03.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom Dátum splatnosti : 07.04.2011 Dátum dodania tov./slu. : 24.03.2011
Spôsob dopravy :	Výdajka : 852/3,858/3,860/3
Vozidlo : Škoda Fabia Combi 6Y EČ : KE482CL VIN kód : TMB JB16Y4 23518177 Stav km : 104480	

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Zľava	Cena po zľave	DPH	Celkom bez DPH
-- Materiál na zákazku --						
6Q0906517 Ventil	1,000 ks	40,60		40,60	20%	40,60
CT5PK1219 Remen	1,000 ks	11,50		11,50	20%	11,50
E82 Alternátor oprava	1,000	68,00		68,00	20%	68,00
<i>Medzisúčet :</i>						120,10
B08 [6] Kontrola dobíjania	1,000 ks	3,33		3,33	20%	3,33
B00 [6] Meranie a zisťovanie závady	1,000 ks	9,13		9,13	20%	9,13
MCP [6] výmena ventilu odvetrania paliv. nadrže	0,300 hod	18,26		18,26	20%	5,48
MCP [6] d-m alternátora	1,000 hod	18,26		18,26	20%	18,26
<i>Medzisúčet :</i>						36,20
<i>Celkom za zákazku bez DPH :</i>						156,30

**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER
MIESTNY ÚRAD**

25-03-2011

Dátum:

Evidenčné číslo záznamu:

12/

Číslo spisu:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Vybavuje:

5 650,43 SKK**K ÚHRADE : 187,56 EUR**

Cena v SKK má len informatívny charakter, v zmysle povinnosti duálneho zobrazenia

Vymenené ložisko, regulator alternátora.

Odovzdal



Prevzal :

Dňa :

Vystavil : Dohányos Robert
Telefón : +421 557 882 818
Email : marcocar@marcocar.euVytlačil : Dohányos Robert
Mobil :
Fax : +421 557 882 828